

План мероприятий по текущему ремонту общего имущества и благоустройства МКД на 2023 год.

ул. Богдановича, д. 8/1

1.1. Серия, тип постройки: серия

1.2. Год постройки: 2009

1.3. Процент износа по техпаспорту 0%

Технико-экономические показатели	Единица измерения	Количество по данным инвентаризации
Б	В	Г
Количество этажей	ед.иниц	14 эт.
Количество лестниц	ед.иниц	1
Их уборочная площадь	кв.м	247,7
Уборочная площадь коридоров и мест общего пользования	кв.м	782,2
Высота этажа	м	3,06
Электрифицированная	кв.м	5,5
Состав квартир жилого дома	Количество	Площадь, м ² Общая 6522,6
Однокомнатные	35	1649,6
Двухкомнатные	37	2692,2
Трёхкомнатные	4	527,6
Всего	76	4869,4
Нежилые помещения		2434,3
Конструктивный материал		Материал
Фундамент		ж/б ленточный
Стены		кирпичные
Перекрытия		ж/б плиты
Кровля		мягкая кровля
Пол		Бетонная стяжка

2. Результаты осмотра строения:

Наименование конструктивных элементов	Вид работ	Меры по снижению расходов	Стоимость работ	Сроки выполнения работ	Сведения о выполнении работ	Причины отклонения от плана	Гарантийный срок
1. Фундамент							
2. Наружные и внутренние капитальные стены							
3. Межпанельные швы							
4. Перегородки							
5. Перекрытия							
технический этаж							
междуэтажные							

13. Придомовая территория	ремонт бордюров, замена урн, устрйоство навеса контейнерной площадки		расчёт	2-3 квартал 2023г.				
· малые архитектурные формы, детская площадка, спортивная площадка	Замена частей МАФ, покраска, досылка песка на детской площадке		расчёт	2-3 квартал 2023г.				
· озеленение								
· асфальтирование								
Итого								

Согласовано
 Директор ООО "Евродом"

К. В. Демин

