

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома по адресу г.Тюмень, ул.Н.Зелинского, д.14 на 2016 год

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов | Техническое состояние | Износ (%) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Текущий ремонт | | | | |
| 1 | Фундамент | монолитный | исправный | 0 |
| 2 | Стены наружные и внутренние | Кирпичные | исправный | 0 |
| 3 | Перегородки | Кирпичные | исправный | 0 |
| 4 | Кровля | мягкая рулонная | исправный | 0 |
| 5 | Перекрытия | | исправный | |
| | надподвальные | сборные железобетонные | исправный | 0 |
| | междуэтажные | сборные железобетонные | исправный | 0 |
| | чердачные | сборные железобетонные | исправный | 0 |
| 6 | Полы | Цементная стяжка ,плитка | исправный | 0 |
| 7 | Проемы оконные | Пластиковые стеклопакеты | исправный | 0 |
| 8 | Проемы дверные | Пластиковые, металлические | исправный | 0 |
| 9 | Отделочные работы | оштукатурка, окраска | исправный | 0 |
| 10 | отопление | стальные трубопроводы | исправный | 0 |
| 11 | Водопровод | оцинкованные трубопроводы | исправный | 0 |
| 12 | Горячее водоснабжение | оцинкованные трубопроводы | исправный | 0 |
| 13 | Водоотведение | Пластиковые трубопроводы | исправный | 0 |
| 14 | Электроосвещение | скрытая проводка | исправный | 0 |

Генеральный директор ООО "Евродом"



Черкасский Г.Ю.